

Pokyny pro manipulaci, transport a skladování ARTUS-A3000, PYRO-A3000, ACG a AAG střešních světlíků. Pokyny pro bezpečnost při montáži, činnost po montáži

Verze 01/2017

Pokyny před montáží: Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot a mechanických nečistot. Je nepřípustné osazovat světlíky na nerovnou, zasněženou, namrzlou nebo jinak znečištěnou nosnou konstrukci, v takovém případě hrozí deformace, poškození křídla (prasknutí rámu křídla nebo výplně).

Pokyny pro skladování: Světlíky je možné skladovat pouze v suchých a zastřešených prostorách až do bezprostřední montáže. Je zakázáno skladovat manžety a křídla světlíků na střeše objektu, hrozí spadnutí materiálu ze střechy vlivem větru! Dále hrozí poškození (deformace) výplní křídla světlíku a střešní krytiny vlivem vysoké teploty, která vznikne pod křídlem světlíku při slunečném počasí! Je zakázáno skladovat světlíky venku na dešti a větru, hrozí pád světlíků, jejich poškození či zranění osob. Dále hrozí zatečení do rámu a zasklení světlíků, pokud jsou světlíky při skladování či transportu v jiné poloze, než jsou následně namontovány na střeše (zasklením dolů nebo kolmo k zemi). Odtokové drážky a rámy světlíků netěsní proti vodě v poloze opřeného světlíku na jeho hraně nebo otočeného světlíku o 180°. U skleněných výplní světlíků dodržujte zásady skladování skla.

Pokyny pro transport: Světlíky je nutno přepravovat v uzavřených nákladních prostorách, nikoli na větru či dešti. Při transportu dbejte na důkladné zajištění světlíků proti pohybu. Hrozí poškození výrobků, či zranění osob. Světlíky přepravujte v poloze, jak budou namontovány na střeše, nikoliv na hraně rámu, hrozí jejich poškození. Používejte vhodné zajišťovací a vázací prvky pro bezpečný transport. Při transportu světlíků skladujte na sebe pouze takové množství světlíků, aby nedošlo k jejich poškození vlivem velké hmotnosti. U skleněných výplní světlíků dodržujte zásady přepravy skla.

Pokyny pro manipulaci: Se světlíky je nutno manipulovat s ohledem na jejich hmotnost, velikost a materiálové složení. V každém případě je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce s těžkými předměty. Při svislé přepravě vždy dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. Svislou přepravu neprovádějte za nepříznivého počasí, silného větru nebo při pohybu osob v místě manipulace. Vždy používejte certifikované vázací prvky a zaškolenou obsluhu jeřábu či jiného zdvihacího zařízení. Při nesprávné manipulaci hrozí poškození světlíků, majetku či zdraví osob. U skleněných výplní světlíků dodržujte zásady manipulace se sklem.

Pokyny pro bezpečnost při montáži: Musí být umožněn bezpečný přístup k montážnímu prostoru jak na transport materiálu, tak pro vlastní montáž. U montážního místa musí být zajištěn bezpečnostní kotvicí bod pro ukotvení montážního dělníka na střeše objektu. Musí být zabezpečen otvor pro světlík tak, aby bylo zabráněno propadnutí otvorem ve střeše nebo světlíkem do objektu. Manipulace a montáž ve výškách je nutno provádět v souladu s příslušnou normou a předpisem pro práci ve výškách a na stavbách. Je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a používat veškeré vybavení pro práci ve výškách, dodavatel světlíků neručí za porušení této povinnosti. U skleněných výplní světlíků dodržujte zásady montáže skel.

Pokyny po montáži: Neprodleně po montáži světlíků a kontrole funkce světlíku viz návod pro montáž, odstraňte ochranné fólie z rámu a zasklení světlíků. Při nedodržení se tato fólie vlivem tepla zapeče do rámu či zasklení a později již nelze ji odstranit. Pak hrozí poškození výplně světlíku, popraskání a následné zatékání. Náradí a pomůcky pro montáž neprodleně po montáži světlíků odstraňte ze střechy.